



General Motors Europe

Aftersales

Ravaglioli s. p. a.
z. H. Herrn Alberto Gasperini
Via 1°Maggio 3

I-40044 Pontecchio Marconi (BO)

Italia

26. Mai 2004

Sehr geehrter Herr Gasperini,

die von Opel/GME im letzten Werkstattausstattungskatalog von 1999 empfohlenen Hebebühnen sind nicht mehr gültig und wurden durch überarbeitete Hebebühnen ersetzt.

Anliegend eine Aufstellung der für 2004 freigegeben Hebebühnen.

	1999 freigegeben	2004 freigegeben
	KPN306	KPS306H
	KPN337	KPX337W
	KPN235LIK	KPN235WLIK
	RAV602SIGM	RAV642Si
	RAV602ISI	RAV642ISI

Die genannten Hebebühnen entsprechen den Anforderungen von Opel/GME sowohl technisch, als auch vertriebsseitig.

Diese Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt als Empfehlung in unserer TIS-CD veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Adam Opel AG